

**Señor Cristián Suazo
BACEH ARQUITECTOS
Estudios & Proyectos**

**Atte.
Centro de Padres y Apoderados
PRESENTE**

Ref: " Informe del sostenedor
sobre condiciones generales
de seguridad del local"

Señores:

En relación con la solicitud de entregar un "Informe sobre las condiciones de seguridad del local del Colegio Almenar del Maipo, especialmente en el tema de evacuación", les puedo informar lo siguiente:

Las condiciones generales de seguridad del Colegio Almenar son de excelente calidad, permitiendo el cuidado de alumnos, profesores y administrativos del colegio en condiciones tales que la probabilidad de accidentes individuales o grupales es muy baja, ya sea por eventos circunstanciales menores o por catástrofes de gran magnitud.

Esta afirmación la podemos sustentar en los siguientes fundamentos:

1. Todas las edificaciones son modernas en concreto armado y en permanente mantención y ampliaciones; todas cumplen las normativas de construcción antisísmica vigentes en el país.
2. Estas edificaciones resistieron perfectamente el terremoto de febrero de 2010 sin ningún daño estructural ni superficial.

3. Alrededor de los edificios existen espacios libres, de gran amplitud, que permitirían mantener a salvo a toda la población del colegio, incluso ante la eventualidad de un terremoto de gran magnitud que signifique el derrumbe de parte importante de las edificaciones.
4. La comunidad escolar, alumnos, profesores, administrativos y apoderados están perfectamente informados de la calidad de los edificios que habitan y que esto les da tiempo para desplazarse con calma a zonas de seguridad. También están informados de las zonas de seguridad en cada sala y de las zonas de seguridad en los espacios abiertos, a las que hay que dirigirse en caso de evacuación.
5. Esta información se acompaña de gráficos de evacuación dispuestos en cada sala, incluidos en el Manual Almenariano de Seguridad Escolar (MASE).
6. El tiempo de evacuación desde todas las salas de clases y oficinas, a las zonas de seguridad en espacios abiertos, de la totalidad de la comunidad escolar, es de aproximadamente un minuto y medio, aplicando la política de desplazamiento lento y coordinado.
7. A raíz del terremoto de febrero de 2010 reforzamos en la comunidad escolar el conocimiento de estas características de seguridad del colegio y repasamos prácticas de evacuación.
8. En la fuerte réplica del 11 de marzo de 2010 pudimos comprobar en dos oportunidades el correcto comportamiento de directivos, profesores y alumnos para efectuar evacuación de salas en tiempos muy cortos.
9. Se ha establecido redes de comunicación telefónica de apoderados por curso, para mantener la información a la comunidad escolar lo más expedita posible (se adjunta

un ejemplo como anexo en el Manual Almenariano de Seguridad Escolar). Del mismo modo se mantendrá, en la medida de lo posible, atención telefónica por red fija en la planta del colegio e información constante vía página web.

10. Los ventanales de salas adjuntos a puertas de salida (lo que ocurre sólo en salas de pre-escolar), han sido protegidos con film traslúcido autoadhesivo, para prever rompimiento en caso de sismo.
11. Los pasillos de circulación son muy amplios.
12. Los peldaños de las escaleras que van a segundos pisos están protegidos con cubiertas de goma antideslizante. Asimismo estas escalas cuentan con los pasamanos que señalan las normas de construcción vigentes.
13. Los bordes de otros peldaños en las zonas abiertas han sido destacados con pintura reflectante.
14. El casino del colegio cuenta con dos puertas dobles de evacuación que dan directamente a zonas libres.
15. El gimnasio del colegio cuenta con cuatro puertas dobles de evacuación, más un portón de gran dimensión, que duplica de inmediato el espacio de salida. Todas ellas dan a zonas libre.
16. La totalidad de los edificios del colegio están contruidos en materiales incombustibles. Sólo se exceptúan tres salas menores, construidas en madera, que son independientes de las edificaciones y además independientes entre sí. Cada una de ellas tiene aproximadamente 60 m² y son la Sala de Inglés, el Kiosco y el taller de Artes.

17. En el local del colegio se encuentran adecuadamente distribuidos 17 extintores de incendios y 4 mangueras de incendio conectadas permanentemente a red húmeda.
18. La amplitud de los patios libres permiten el desplazamiento de carros bomba, sin problema para llegar a cualquier punto del colegio.
19. Las instalaciones eléctricas del colegio han sido efectuadas por instaladores certificados, contando todos los circuitos con las conexiones a tierra y los protectores de voltaje y los protectores diferenciales correspondientes.
20. Los Laboratorios del colegio cuentan con sus propias normativas de seguridad, sus circuitos eléctricos independientes, adecuadamente protegidos y extintores de incendio propios.
21. Los juegos infantiles y otras instalaciones de patio del colegio son sujetos de revisión periódica y de reparaciones cuando corresponda.
22. No existen en los alrededores del colegio fuentes de riesgo externos, en particular relacionado con inundaciones u otros.
23. El colegio cuenta con una Enfermería de Primeros Auxilios, atendido por dos Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) y dotado con los elementos necesarios para una primera atención en caso de accidentes.
24. Se ha organizado en el colegio un Comité Paritario de Seguridad, formado por representantes de la empresa y los trabajadores, cuya misión es mantener observación de las fuentes de riesgo que se puedan presentar en el colegio y solicitar las medidas correctivas en los casos que lo ameriten. Se reúne una vez por semestre o en todo momento que cualquiera de sus miembros lo solicite.

25. Se ha elaborado un Manual Almenariano de Seguridad Escolar que detalla particularmente las medidas a tomar en caso de evacuación por sismo u otros riesgos masivos (adjunto).
26. En términos generales el Comité Almenariano de Seguridad Escolar sigue los lineamientos y sugerencias elaborados por la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia - Ministerio del Interior) en su programa PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar).

Como ilustración a lo señalado adjuntamos siguientes documentos:

- A. 1-Manual Almenariano de Seguridad Escolar.
- B. 2-Mapa de Evacuación Colegio Almenar del Maipo

Le saluda atentamente

Dirección General
Colegio Almenar